

Worek na chleb

Nr katalogowy: W03B2

Czas wysyłki: 3 dni

Uszlachetnienie: Estetyczne wykończenie / wszystkie lewe krawędzie schowane

Kolor tkaniny: naturalny

Rozmiar: uniwersalny

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

56,00 PLN

Opis produktu

Woreczki lniane 300 g/m2 z motywem ceramicznym, do przechowywania chleba?
Mają one wygodne wiązanie sznurkami zakończonymi drewnianymi koralikami. Są nie tylko estetycznie wykonane (wszystkie szwy schowane), ze **100 % lnu**, z pięknym nadrukiem chleba na bolesławieckim półmisku, ale przede wszystkim świetne do przechowywania pieczywa. Chleb w takim worku oddycha, nie dusi się, tak, jak w folii, dłużej utrzymuje świeżość i nie pleśnieje. To wynika z właściwości tkaniny lnianej.

Piękne, ekologiczne i przydatne w każdej kuchni.

Cena nie zawiera opakowania. Eko-pudełko jako opcja dodatkowa.

Właściwości tkanin lnianych:
- antyalergiczne - len nie uczula, nie powoduje podrażnień i reakcji alergicznych,
- oddychające - przepuszcza powietrze,
- termoregulacyjne - doskonale przewodzi ciepło, w zimie grzeje, latem chłodzi, skóra w kontakcie z lnem mniej się poci niż w kontakcie z bawełną czy wiskozą
- higroskopijne - wysokochłonne - szybko wchłania wilgoć ale daje poczucie suchości
- antybakteryjne - odporny na bakterie i grzyby (stosowany do zabezpieczania żywności przed psuciem się)
- biodegradowalne - ekologiczne - nie zawiera domieszek sztucznych, ulega rozkładowi nie zanieczyszczając środowiska,

- trwałe - silne włókno sprawia, że jest odporny na tarcie i rozciąganie, nie starzeje się, nie mechaci, w trakcie używania może stać się jedynie bardziej miękki i delikatny,
- antystatyczne - nie elektryzuje się, nie przyciąga kurzu.

Należy pamiętać o właściwych sposobach prania i konserwacji, tak jak dbamy o nasze wartościowe ubrania z nadrukiem. Worki można prać w temp. do 40 °C w delikatnych środkach piorących. Można je prasować w temp. do 200 °C, nie prasując nadruku, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce bębnowej. Części zadrukowanych nie należy prasować na prawej stronie.